석면조사결과업무

석면조사결과
법적의무대상건축물 등록
규모미만어린이집
석면조사대상건축물DB
석면조사결과제출현황(일별)
안전관리인
*석면건축물관리대장
석면건축물 제외신청
해체·제거신고내역현황

해체·제거신고내역현황

신고정보

신고번호	서울동부-20130130	등록일자	2013-08-30
석면조사식별번호			

건축물 정보

건물명(설비명)	자양3동주민센터
위치(소재지)	(143-861) 서울특별시 광진구 자양동 519-10

소유자 정보

성명	광진구청	전화번호	02 - 457 - 7144
주소	(143-702) 서울특별시 광진구 자양동 777-0		

작업장 정보

공사현장명(공사명 · 작업명)	자양3동주민센터 석면 철거공사	전화번호	

석면해체·제거업자 정보

사업체명	제일산업	핸드폰번호	
전화번호	070-8115-1001	해체작업기간	2013-09-01 ~ 2013-09-30

석면함유 자재(물질)정보

길이(m)	면적(㎡)	부피(㎥)	종류	재질
0	253.72	0	천장재	
0	22.54	0	벽 재	
0	276.26	0		합계

목 록

운영기관 한국환경공단

(404-708)인천광역시 서구 환경로 42(경서동 종합환경연구단지) 6동
민원안내번호 : 1661-4072 FAX : 0505-300-4769, 032-590-4769 E-mail : asbestos@keco.or.kr, asbestos2@keco.or.kr

COPYRIGHT MINISTRY INISTRY OF ENVIRONMENT, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.