


건축자재별 그림 범례

천장재 | 바닥재 | 벽재

보온재 | 뿜칠재 | 내화피복재

배관재 | 지붕재 | 칸막이

기타물질 | 비석면 | 검출구역

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)


석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재

석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-12	천장	텍스타일	복도, 락카룸	55.2	백석면	10	9	낮음	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행
Y-13	배관	개스킷	기계실	20개	백석면	10%	7	낮음	
Y-14,15	천장	뿜칠재	-	-	-	-	-	-	

* 건축물명 : 보훈회관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 아차산로 630
* 도면번호 : 07
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 3
* 층 구분 : 지하 1층



건축자재별 그림 범례

천장재 | 바닥재 | 벽재

보온재 | 뿜칠재 | 내화피복재

배관재 | 지붕재 | 칸막이

기타물질 | 비석면 | 검출구역

건축자재 인식표

시료번호
(시료 위치 / 건축자재 (함유율))


석면 함유 시료

시료번호
(시료 위치 / 건축 자재)


석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-16,17	천장	텍스타일 -Y자, 벌레	창고, 편의점, 복도	153.09	백석면	10~12	9	낮음	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행


* 건축물명 : 보훈회관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 아차산로 630
* 도면번호 : 01
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 3
* 층 구분 : 지상 1층



건축자재별 그림 범례



건축자재 인식표




석면 함유 시료



석면 비함유 시료


* 건축물명 : 보훈회관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 아차산로 630
* 도면번호 : 02
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 3
* 층 구분 : 지상 2층

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-10~12	천장	텍스타일 -Y자, 벌레	사무실, 복도	188.46	백석면	10	4	낮음	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행




시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-7~9	천장	텍스타일 -Y자, 벌레	전체구역(화장실, 계단 외)	181.42	백석면	10	9	낮음	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행

건축자재별 그림 범례



건축자재 인식표




석면 함유 시료



석면 비함유 시료

* 건축물명 : 보훈회관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 아차산로 630
* 도면번호 : 03
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 3
* 층 구분 : 지상 3층



건축자재별 그림 범례

천장재 | 바닥재 | 벽재

보온재 | 뿜칠재 | 내화피복재

배관재 | 지붕재 | 칸막이

기타물질 | 비석면 | 검출구역

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)


석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재

석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-4~6	천장	텍스타일 -Y자, 벌레	웨딩홀, 복도	188.46	백석면	10	4	낮음	<석면함유 건축자재 잠재적 손상 가능성 낮은 상태> 1) 비산성과 손상 동시 있을 때 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적 유지 관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상된 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 건축물 유지보수공사 시 석면함유 설비, 자재 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업 수행

* 건축물명 : 보훈회관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 아차산로 630
* 도면번호 : 04
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 3
* 층 구분 : 지상 4층



건축자재별 그림 범례

천장재 | 바닥재 | 벽재

보온재 | 뿜칠재 | 내화피복재

배관재 | 지붕재 | 칸막이

기타물질 | 비석면 | 검출구역

건축자재 인식표

시료번호
시료 위치 | 건축자재 (함유율)


석면 함유 시료

시료번호
시료 위치 | 건축 자재


석면 비함유 시료

* 건축물명 : 보훈회관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 아차산로 630
* 도면번호 : 05
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 3
* 층 구분 : 지상 5층

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(m²)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
Y-1~3	천장	흡음텍스	-	-	-	-	-	-	-



건축자재별 그림 범례



건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역	면적(㎡)	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 건축물명 : 보훈회관
* 건축물 소재지 : 서울특별시 광진구 아차산로 630
* 도면번호 : 06
* 석면조사기관 : 용운환경
* 석면분석기관 : 용운환경
* 조사일자 : 2014. 1. 3
* 층 구분 : 지붕 및 옥탑층